

NAZWA ZAKŁADU

Oznaczenie prowadzącego zakład:



(miejsce na logo zakładu)

Nazwa prowadzącego zakład	CEDROB S.A.
Adres siedziby	06-400 Ciechanów, ul. Płocka 5
Telefon	+48 23 672 44 11, +48 23 675 04 00
Fax	+48 23 672 44 12
Strona WWW	www.cedrob.com.pl
e-mail	cedrob@cedrob.com.pl
NIP	566-000-44-55
REGON	130280786

Adres zakładu:

Nazwa	Wytwórnia Pasz – CEDROB PASZE w Raciążu
Kierujący Zakładem	Dorian Prusinowski
Adres	09-140 Ciechanów, ul. Płocka
Telefon	+48 883 312 840
FAX	+48 664 791 936

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko	Z-ca Dyrektora Zakładu Produkcji Pasz Tomasz Walerowicz
Telefon kontaktowy	+48 662 299 981
FAX	+48 664 791 936
e-mail	tomasz.walerowicz@cedrob.com.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.

Zakład Dużego Ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w rozumieniu *art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska*. Na terenie zakładu zlokalizowano park 3 podziemnych zbiorników magazynowych na propan-butan (LPG) o pojemności 200 m³ każdy. Faktyczna pojemność parku zbiorników (85% pojemności nominalnej zbiorników) wynosi 293,25 Mg. Zbiorniki zasilają w gaz płynny LPG:

- lokalną kotłownię gazową o mocy 6 MW,
- suszarnię zboża o mocy 5 MW.

Na terenie Wytwórni pasz CEDROB –PASZE w Raciążu odbywać się będzie:

- produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- sprzedaż hurtowa zboża i pasz dla zwierząt,
- transport drogowy towarów,
- działalność związana z pakowaniem,

Na terenie zakładu zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej dotyczą uwolnienia substancji skrajnie łatwopalnej (mieszanki gazu skroplonego propan – butan LPG) wraz z jej pożarem lub wybuchem. Skutki zdarzenia awaryjnego określone w Raporcie o Bezpieczeństwie mogą wykraczać poza teren zakładu w przypadku zaistnienia najbardziej niekorzystnego zdarzenia związanego ze znaczącym uwolnieniem gazu LPG. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest bardzo niskie z uwagi na zastosowane w zakładzie systemy bezpieczeństwa. Ponadto w instalacji i zbiornikach na terenie zakładu występują strefy zagrożenia wybuchem pyłów zbożowych, będące poza obszarem zagrożenia poważną awarią przemysłową.

2. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Lp.	Nazwa zagrożenia*	Skutki**
1.	Uwolnienie gazu płynnego LPG	<ul style="list-style-type: none">– pożar– wybuch,– działanie toksyczne uwolnionej chmury gazu na niewielkiej przestrzeni,
2.	Pożar bezpośrednio zagrażający autocysternie roztankowującej gaz płynny na terenie zakładu	<ul style="list-style-type: none">– BLEVE

* wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.

** skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

3. Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.
- Państwowa Straż Pożarna: kierowanie i koordynacja działań ratowniczo-gaśniczych, ewakuacja ludności
 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: określenie możliwości skażenia środowiska
 - Inne:
 - Policja –zabezpieczenie terenu, informowanie okolicznej ludności o konieczności ewakuacji, informacja o punkcie koncentracji ewakuowanych,
 - Urząd Miejski w Raciążu – miejsce koncentracji ewakuowanej ludności w przypadku dużego wycieku gazu lub możliwości wystąpienia BLEVE autocysterny w gazem,
 - Zakład Handlu Paliwami CEDROB SA – podstawienie w razie konieczności zapasowych pustych autocystern do przestankowania gazu.

4. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii. Po wystąpieniu zagrożenia wszyscy pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia:

- pracowników przebywających w najbliższym otoczeniu
- Kierownika Wytwrni lub bezpośredniego przełożonego.

Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia Kierownik Wytwrni Pasz lub osoba go zastępująca podejmuje decyzje o konieczności ewakuacji pracowników. Najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa autocysternie z gazem, bo jej zagrożenie jest również największym zagrożeniem na terenie Wytwrni Pasz. Jeśli autocysterna byłaby zagrożona, należy zawsze dążyć do redukcji jej zagrożenia, poprzez usunięcie jej z zagrożonego terenu lub szybką likwidację przyczyny zagrożenia. Charakter pracy Wytwrni Pasz w Raciążu powoduje, że w zagrożonym terenie będzie znajdowało się od kilku do kilkunastu pracowników Wytwrni. Brak syren alarmowych powoduje konieczności ich ustnego powiadamiania o zagrożeniu i konieczności ewakuacji. Pracownicy natychmiast się ewakuacją do miejsca koncentracji przy głównym wjeździe na teren zakładu.

Po przeprowadzeniu ewakuacji należy:

- przeliczyć wszystkich pracowników i użytkowników obiektów,
- ustalić czy na terenie mogły przebywać osoby postronne,
- przekazać informację o powyższych ustaleniach do kierującego działaniami ratowniczymi z ramienia straży pożarnej, informując go m.in., gdzie osoby które nie odliczyły się mogą przebywać (gdzie ostatnio były widziane, gdzie jest miejsce ich pracy lub odpoczynku),
- nie pozwolić na rozchodzenie się pracowników/użytkowników do czasu ich zwolnienia do domu przez kierującego działaniami ratowniczymi w porozumieniu z zarządzającym zakładem i ewentualnie organami dochodzeniowymi.

W przypadku uwolnienia dużej ilości gazu lub wystąpienia bezpośredniego zagrożenia autocysterny z gazem propan-butan, konieczne jest zawiadomienie Policji oraz przekazanie prośby o poinformowaniu wszystkich okolicznych mieszkańców i pracowników innych firm w promieniu 1000 m od parku zbiorników o konieczności natychmiastowej ewakuacji poza zagrożony obszar – miejsce koncentracji ewakuowanych to Urząd Miejski w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza w Raciążu.

Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie

WYTWÓRNI PASZ – CEDROB PASZE w Raciążu

Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia

ZASADY OGÓLNE

1. Sygnały alarmowe (alarmy):
W przypadku uwolnienia gazu do atmosfery, system detekcji gazu uruchomi sygnalizator optyczno-akustyczny informując o zagrożeniu. Pracownicy którzy usłyszą sygnał sygnalizatora zobowiązani są natychmiast powiadomić o powyższym kierownictwo zakładu. Kierownictwo zakładu nakazuje wówczas podjęcie ewakuacji pracowników pracujących najbliżej parku zbiorników.
Wszyscy pracownicy, kierowcy osoby aktualnie przebywające na terenie zakładu zbierają się w punkcie ewakuacyjnym zlokalizowanym w budynku administracyjno biurowym. W czasie nieobecności na terenie zakładu kierownictwa (po godzinach pracy) ochrona obiektu dysponuje wykazem telefonów do kierownictwa i pracowników zakładu, w celu alarmowania w sytuacjach awaryjnych.
2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych:
Z terenu zakładu – przy wjeździe głównym do zakładu, obok budynku biurowego
Poza terenem zakładu – tylko przy uwolnieniu dużej ilości gazu lub zagrożeniu BLEVE autocysterny z gazem – Urząd Miejski w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza 17 w Raciążu
3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami i instrukcjami):
dla zakładu:
„ UWAGA wystąpiło zagrożenie poważną awarią przemysłową na terenie zakładu. Proszę natychmiast przerwać prace oraz spokojnie udać się do miejsca koncentracji ewakuowanych”

dla okolicznych mieszkańców:
„ UWAGA wystąpiło zagrożenie poważną awarią przemysłową na terenie Wytwórni Pasz CEDROB PASZE SA w Raciążu. Proszę natychmiast przerwać prace oraz spokojnie udać się do miejsca koncentracji ewakuowanych – Urzędu Miejskiego w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza 17”

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

1. W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np.:
 - unoszący się dym, wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych na terenie zakładu;
 - silnie wyczuwalny zapach gazu płynnego;należy:
 - być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji – zabieramy tylko najważniejsze dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, etc),
 - sprawdzamy, gdzie przebywają osoby najbliższe, ustalany czy w najbliższym czasie nie planują powrotu do miejsca zamieszkania, informujemy ich o sytuacji;

- jeśli potrzebujemy udziału innych osób do własnej ewakuacji, a w obecnej chwili nikt taki w pobliżu nie przebywa, informujemy o powyższym fakcie Policję tel. 997 lub Państwową Straż Pożarna – tel. 998.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:
 - opuścić miejsce zamieszkania/pracy i udać się do miejsca koncentracji ewakuowanych – Urząd Miejski w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza 17;
 - zgłosić swoje przybycie osobom odpowiadającym za koncentrację ewakuowanych, podając imię i nazwisko oraz adres;
2. Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
3. Nie oddalaj się do czasu uzyskania zezwolenia na powrót do domu lub udanie się do innego miejsca;

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.

Pamiętaj akcja ratownicza trwa!

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	ADRES	NUMERY ALARMOWE	UWAGI
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku	ul. Rutkowskiego 16 09-100 Płońsk	998 112	Najbliższa terenowo jednostka organizacyjna PSP Powiatowe Stanowisko Kierowania – dyżury 24h
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	ul. Polna 1 00-622 Warszawa	tel. (22) 31 99 106 fax. (22) 84 40 072	Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa – dyżury 24h
Urząd Miejski w Raciążu	PL. Adama Mickiewicza 17	tel. (23) 679 11 63 fax. (23) 679 18 65	Urząd Miejski
		tel. (23) 679-11-63 fax (23) 679-18-63	Pracownik ds. zarządzania kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Płońsku – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku	ul. Płocka 09-100 Płońsk	Pn-Pt – 7 ³⁰ – 15 ⁰⁰ tel. (23) 663 24 23 fax (23) 662 99 52 So-N i święta tel. (23) 662 27 16 fax (23) 662 27 87 tel. alarmowy całodobowy 602 254 720	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku
OSP KSRG w Raciążu	Ul. Kilińskiego 23 09-140 Raciąż	tel. (23) 679-11-25	Najbliższa jednostka OSP KSRG
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	ul. Bartycka 110A 00-716 Warszawa	tel. (22) 651-06-60, 651-06-75, 651-07-07 fax: (22) 651-06-76	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku	Ul. 1-go Maja 3 09-100 Płońsk	997 (23) 662 15 00	Jednostka Policji

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z przyjętą w zakładzie polityką bezpieczeństwa określoną w Raporcie o Bezpieczeństwie, zakład w trybie ciągłym doskonali przyjęty system bezpieczeństwa zapobiegający możliwości powstania awarii przemysłowej oraz minimalizuje możliwość powstania awarii na terenie zakładu, poprzez działania organizacyjne i techniczne.

UWAGA!!!

**UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY
WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK
POWSTANIA ZAGROŻENIA**

Instrukcję opracowano w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie we współpracy z prowadzącym zakład o *dużym* ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej *Wytwórnią Pasz CEDROB PASZE w Raciążu*